

التجارب الموجودة بمعمل آلات الموائع

١- الخزان الهيدروليكي (HYDRAULIC BENCH) بمشتملاته:-

الجهاز يعمل بحالة جيدة كما هو موضح بالصور رقم (١، ٢، ٣، ٤، ٥) ولكن يحتاج الى بعض أعمال التنظيف والصيانة ومعايرة أجهزة القياس الموجودة به.



صورة رقم (١)




صورة رقم (٢)



صورة رقم (٣)




صورة رقم (٤)



صورة رقم (٥)

٢- تجربة حساب الاحتكاك في المواسير :-

الجهاز يعمل بحالة جيدة كما هو موضح بالصور رقم (٦، ٧)



صورة رقم (٦)



صورة رقم (٧)

٣- تجربة تقييم أداء ظلمبة طاردة مركزية:-

الجهاز يعمل بحالة جيدة كما هو موضح بالصور رقم (٨ ، ٩) ولكن يحتاج الى بعض أعمال التنظيف والصيانة ومعايرة أجهزة القياس الموجودة به.



صورة رقم (٨)



صورة رقم (٩)

٤ – الحفار الهيدروليكي

الجهاز يعمل بحالة جيدة كما هو موضح بالصورة رقم (١٠)



صورة رقم (١٠)

٥ - النفق الهوائي (Wind Tunnel)

الجهاز يعمل بحالة جيدة كما هو موضح بالصورة رقم (١١ ، ١٢)



صورة رقم (١١)



صورة رقم (١٢)